

Info-Koder	Teknisk beskrivelse		Verbal beskrivelse	
23556	Lækage på aflæsningstidspunktet	Lækage i 22-31 døgn	Sprængning i 9-24 timer	F.eks. Måleren har ikke stået stille i min. 1 time inden for det sidste døgn, måleren har ikke stået stille i min. 1 time/døgn i et sted mellem 22-31 døgn, der har været et stort flow i mere end 30 minutter i mellem 9-24 timer.
14336		Lækage i 15-21 døgn	Sprængning i 1-8 timer	F.eks. Måleren har ikke stået stille i min. 1 time/døgn i et sted mellem 15-21 døgn, der har været et stort flow i mere end 30 minutter i mellem 1-8 timer.
8192			Sprængning i 1-8 timer	F.eks, Der har været et stort flow i mere end 30 minutter i mellem 1-8 timer.
7172	Lækage på aflæsningstidspunktet	Lækage i 22-31 døgn		F.eks. Måleren har ikke stået stille i min. 1 time inden for det sidste døgn, måleren har ikke stået stille i min. 1 time/døgn i et sted mellem 22-31 døgn, der har ikke været et stort flow i mere end 30 minutter.
6144		Lækage i 15-21 døgn		F.eks. Måleren har ikke stået stille i min. 1 time/døgn i et sted mellem 15-21 døgn.
5124	Lækage på aflæsningstidspunktet	Lækage i 8-14 døgn		F.eks. Måleren har ikke stået stille i min. 1 time inden for det sidste døgn, måleren har ikke stået stille i min. 1 time/døgn i et sted mellem 8-14 døgn.
4096		Lækage i 4-7 døgn		F.eks. Måleren har ikke stået stille i min. 1 time/døgn i et sted mellem 4-7 døgn.
3072		Lækage i 2-3 døgn		F.eks. Måleren har ikke stået stille i min. 1 time/døgn i et sted mellem 2-3 døgn.
1024		Lækage i 1-8 timer		F.eks. Måleren har ikke stået stille i min. 1 time/døgn i et sted mellem 1-8 timer.
256		Revers flow 9-24 timer		F.eks, Måleren har kørt baglæns i 9-24 timer
128		Revers flow 1-8 timer		F.eks, Måleren har kørt baglæns i 1-8 timer
113	"Dry" på aflæsningstidspunktet	"Dry" 22-31 døgn		F.eks. Måleren har været tør på aflæsningstidspunktet, og har været tør i et sted mellem 22-31 døgn
48		"Dry" 2-3 døgn		F.eks. Måleren har været tør i et sted mellem 2-3 døgn
-9212		Måleren kan ikke give negative infokoder		Bliver rettet i næste opdatering.
-19456		Måleren kan ikke give negative infokoder		Bliver rettet i næste opdatering.
-25596		Måleren kan ikke give negative infokoder		Bliver rettet i næste opdatering.
-32768		Måleren kan ikke give negative infokoder		Bliver rettet i næste opdatering.